


Quick tips 集 16-勾配のチェックと編集

製造プロセスに必要な勾配設定のチェックと編集！

鋳造、金型、熱成型などでは必須の確認事項となる勾配ですが、勾配の設定もさることながらその確認を行うことが非常に重要になります。

“勾配解析”機能を利用すれば、履歴を遡り単純形状による確認ができたり、履歴を戻して現状モデルの勾配の確認も行えます。勾配の編集にはいくつか方法があり、履歴からフィーチャー編集での対応も可能です。一連の流れをまとめたこちらの動画をご覧ください！



勾配解析の色について：

- 緑：勾配角度の範囲外（プラス側）
- オレンジ：勾配角度の許容差内（プラス側）
- 赤：勾配角度の範囲内
- 水色：勾配角度の許容差内（マイナス側）
- 青：勾配角度の範囲外（マイナス側）

勾配のチェックと編集