


## Quick tips 集 17 - CAM のコンポーネントパターン

### 同一部品の加工はどうしていますか？

同一部品を複数切削しなければいけない場合、どうするのがスマートでしょうか？方法の一つとしては、ストックをセットし、ジョブを走らせて、それを繰り返すやり方があります。しかしながら、もし複数部品の設定が可能な加工機であれば、一つのジョブで複数の加工をした方がセットアップの時間を節約することができます。

“新しいパターンを追加”機能を使うことでパターン化されたコンポーネントは、ツールパスを選択して、ソースとなるコンポーネントを選択することで、ツールパスを目的のコンポーネントに容易に割り当てることができます。



### CAM のコンポーネントパターン