


Quick tips 集 20 - オブジェクトの表示設定と選択フィルタ

時に邪魔になるオブジェクトの表示、どう対処しますか？

Fusion 360 で設計を進めていくとサブアセンブリや外部参照部品などを多く使用するケースもあると思います。そんな時は、各コンポーネントのそれぞれのフォルダ内にジョイントフォルダを持たせ、モデル構成を分かり易くしてジョイント拘束をまとめておくことが理想的な対処法の1つでしょう。

では、皆さんオブジェクトの表示に関して何か対処はしていますか？ここでは、“ジョイント”を例に作業領域内での表示/非表示のいくつかの方法を紹介します。



オブジェクトの表示設定と選択フィルタ