


Quick tips 集 37 - オフラインキャッシュ


転ばぬ先の杖、オフライン作業で役に立つ！

クラウドツールである Fusion 360 はクラウドを利用することで複数のメリットを享受できます。ただ、オフラインでの作業が必要になるケースもあるので、その時に備えて今回ご紹介する“オフラインキャッシュ”の機能をご利用ください。

オフラインモードになるケースは以下が考えられます。

- Fusion 360 のサービスメンテナンス
- 予期しない障害
- インターネット接続がない環境での作業
- 手動でオフラインに切り替えた場合

オフラインモードになっているかどうかは、UI の右上にある“時計型のアイコン”に赤い点  が点いているとオフラインモードであることが確認できます。また、オフラインモードではキャッシュに追加されていないとデータを開くこともできません。そして、新しいフォルダの作成などもできませんのでご注意ください。



オフラインキャッシュの設定は、“プロジェクト”、“フォルダ”、“データ”単位で可能です。

オフラインキャッシュ